

PLAN

Handlingsplan för lekplatser och utegym

Fastställt av tekniska nämnden

Framtagen av teknikförvaltningen

Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Gäller 2022-2031

Ärendenr TN 2021/2791

Version [1.0]



Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Handlingsplan för lekplatser och utegym

Innehåll

Innehåll	2
1. Bakgrund och syfte.....	4
1.1 Bedömningskriterier för lekplatser	5
1.2 Bedömningskriterier för utegym	5
1.3 Åtgärdsförslag	6
2. Nulägesbeskrivning med åtgärdsförslag, lekplatser	6
2.1 Sammanfattning	6
2.2 Förklaring till innehåll och graderingar	6
2.3 Fårösund	7
2.3.1 Kronhagsparken, temalekplats <i>Trafik</i>	7
2.4 Lärbro	8
2.4.1 Vindevägen, områdeslekplats.....	8
2.5 Slite	9
2.5.1 Eneqvist väg, områdeslekplats	9
2.6 Väskinde	10
2.6.1 Olofstorpsvägen, områdeslekplats	10
2.7 Roma	11
2.7.1 Biblioteket, temalekplats	11
2.7.2 Odvaldsgatan, områdeslekplats.....	12
2.8 Vibble	13
2.8.1 Krohns väg, områdeslekplats	13
2.9 Klintehamn	14
2.9.1 Torget, temalekplats <i>Djungel</i>	14
2.10 Hemse	15
2.10.1 Tingsåkergratan/Nygatan, temalekplats <i>Cirkus</i>	15
2.11 Burgsvik	16
2.11.1 Skolvägen, temalekplats <i>Båt och hav</i>	16
2.12 Visby	17
2.12.1 Almedalen, temalekplats <i>Trädgård</i>	19
2.12.2 S:t Nikolaigatan, områdeslekplats i innerstaden	20
2.12.3 Slottsparken, områdeslekplats i innerstaden	21
2.12.4 Södergravar, områdeslekplats i innerstaden	22
2.12.5 Östergravar, temalekplats <i>Hästarnas dal</i> i Östergravar	23
2.12.6 Aniara, områdeslekplats i norra Visby	24
2.12.7 Bingebyparken, områdeslekplats i Bingeby	25
2.12.8 Oxelgatan, områdeslekplats i Östra Vi.....	26
2.12.9 Sparken, områdeslekplats i A7	27
2.12.10 Havdervägen, områdeslekplats i Havderlunden	28
2.12.11 Volontärgatan, områdeslekplats i A7	29
2.12.12 Honnörsparken, temalekplats <i>Rörelse</i> i Artilleriet.....	30
2.12.13 Tallunden, temalekplats <i>Medeltid</i>	31
2.12.14 Signalparken, områdeslekplats i Visborgsstaden	32
2.12.15 Kolonigatan, temalekplats <i>Hela havet stormar</i> vid Södervärn	33

2.12.16 Gärdesstigen, områdeslekplats i Haga	34
2.12.17 Hagbylund, områdeslekplats	35
2.12.18 Blomstervägen, områdeslekplats i Haga	36
2.12.19 Skördegatan, områdeslekplats i Furulund	37
2.12.20 Mässgatan, temlek <i>Together</i> i Gråbo.....	38
2.12.21 Gråbo torg, områdeslekplats i Gråbo.....	39
2.12.22 Kakelugngatan, områdeslekplats i Terra Nova	40
2.12.23 Terra Nova torg, områdeslekplats i Terra Nova	41
3. Åtgärdsplan lekplatser	42
4. Nulägesbeskrivning med åtgärdsförslag, utegym.....	43
4.1 Norderstrand, utegym i Visby	43
4.2 Tallunden, utegym i Visby	44
4.3 Bingeby, utegym i Visby	45
4.4 Gråbo, utegym i Visby	46
4. Åtgärdsplan, utegym	47

1. Bakgrund och syfte

På Gotland finns 2021, 33 stycken kommunala lekplatser och 4 stycken utomhusgym på allmän platsmark. Mark- och trafikavdelningen ansvarar för planering och utveckling medan gata- och parkavdelningen ansvarar för drift och underhåll. För lekplatser belägna på kvartersmark exempelvis skolgårdar ansvarar fastighetsavdelningen. Dessa behandlas inte i detta dokument. Kultur- och fritidsberedningen ansvarar för ett utomhusgym vid motionsanläggningen P18 som också faller utom planens ramar.

I dokumentet *Strategi för lekplatser och utomhusgym tillhörande Region Gotland* (antagen av tekniska nämnden 2016-11-16) åskådliggörs hur Region Gotland arbetar med att förvalta, underhålla och utveckla sina lekplatser och utomhusgym på allmän platsmark. Uppdatering av strategin, *Strategi för lekplatser och utegym*, genomförs i samband med att *Handlingsplan för lekplatser och utegym tas fram*. Handlingsplanen utgår från, och är ett komplement till strategin genom att beskriva nödvändiga och önskade framtida åtgärder. Planen består av en nulägesbedömning och analys av respektive lekplats och utomhusgym. Här redogörs också för de kompletterings- och upprustningsåtgärder som behöver göras, planen sträcker sig över 10 år 2022-2031.

Region Gotland arbetar utifrån Svensk Standard för lekredskap och ytbeläggning SS-EN 1176-1177¹ och Svensk Standard för utegym SS-EN 16630².

Beskrivningarna och åtgärdsbedömningarna av lekplatserna som görs i lekplatsplanen har sina utgångspunkter i strategins målbilder:

- Region Gotland vill erbjuda allmänheten tillgång till stimulerande lekmiljöer med varierad utrustning och utformning som riktar sig till flera olika åldersgrupper
- Region Gotland vill att allmänheten på Gotland ska ha tillgång till lekmiljöer som kan fungera som samlingsplatser för barn, unga, vuxna och äldre. Lekplatser som även fungerar som mötesplatser mellan olika människor kan bidra till minskad vandalisering.
- Region Gotland vill erbjuda tillgång till lekplatser geografiskt spridd på Gotland och i Visby samt eftersträvar att göra fler lekplatser tillgängliga för alla. Lekplatserna ska uppfylla säkerhetskraven i svensk standard.
- I de större orterna på Gotland är målet att det ska finnas en större, tillgänglig lekplats. Den ska vara centralt placerad och ha ett högt lekvärde som uppmuntrar till att nyttja lekplatsen som ett utflyktsmål. Små lekplatser med lågt lekvärde ska tas bort så att de ekonomiska medlen, i de större orterna, kan koncentreras till temalekplatserna för att säkerställa ett högt lekvärde och en säker lekmiljö för alla barn som nyttjar dessa.
- Region Gotland vill eftersträva att nya material som tillförs lekplatser i och med investeringar och underhållsinsatser (så som fallunderlag, redskap och målarfärg) ska vara giftfria.
- Lekplatserna ska till delar kunna erbjuda skugga, gärna i form av vegetation.

Förutom målbilderna beskriver strategin andra ambitioner som också utgör grund för

¹ Svenska institutet för standarder. SS-EN 1176/1177. Stockholm.

² Svenska institutet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm.

planens bedömningskriterier. Hit hör indelningen i **områdeslekplatser** och **temalekplatser**. Områdeslekplatserna är i regel begränsade i storlek och innehåll. På en områdeslekplats bör det som minst finnas en sandlåda, en rutschkana samt gungor. Temalekplatserna är mer omfattande och är tänkta att, utöver sandlåda, rutschkana och gungor, även erbjuda redskap som vippar eller snurrar och som uppmuntrar till rollekar. Temalekplatserna ska i större utsträckning än områdeslekplatserna vara tillgänglighetsanpassade. Region Gotland strävar mot satsningar på belysning, i första hand på temalekplatser. Region Gotland arbetar mot att det ska finnas en temalekplats i de utpekade tätorterna Hemse, Slite, Vibble, Burgsvik, Klintehamn, Fårösund och Roma.

Avseende utegym vill Region Gotland erbjuda motionsredskap med geografisk spridning, förutom i Visby även i Hemse, Slite, Vibble, Klintehamn, Fårösund och Roma. Teknikförvaltningens utegym ska vara lättillgängliga, erbjuda möjlighet att träna olika muskelgrupper samt smälta väl in i sin omgivning.

1.1 Bedömningskriterier för lekplatser

För respektive lekplats görs en sammanfattad nulägesbeskrivning utifrån bedömningskriterierna:

- Vilken utrustning finns på lekplatsen?
- Är lekutrustningen utformad för flera ålderskategorier?
- Finns sittplatser eller annan typ av utrustning som främjar samvaro?
- Är lekplatsen i någon mån tillgänglig för besökare med funktionsvariationer? (t. ex. avseende tillgängligt fallunderlag och lekvärden i marknivå) Det är särskilt viktigt vid temalekplatser.
- Är lekplatsens utrustning säker enligt svensk standard?
- Finns belysning vid lekparken (särskilt viktigt vid temalekplatser)?
- Erbjuder lekplatsen någon skugga?
- Är lekplatsen en områdeslekplats eller en temalekplats och erbjuder lekplatsen de lekfunktioner som följer av detta?

Även lokaliseringen av lekplatser är en aspekt som behandlas i lekplatsplanen. Utgångspunkten är att lekplatser bör placeras centralt med hänsyn till var människor bor och rör sig. Närmaste lekplats bör enligt *Strategi för lekplatser och utegym* ligga inom 500 meter från bostaden och ska kunna nås utan att korsa hårt trafikerade vägar. Antalet lekplatser i ett område avgörs i stor utsträckning av befolkningsunderlaget samt den totala yta som utgörs av bostadsområden. Detta medför att avståndet till närmaste lekplats i de utpekade serviceorterna kan överstiga 500 meter, samt att en barriär kan finnas mellan bostad och lekplats.

1.2 Bedömningskriterier för utegym

För respektive utomhusgym görs en sammanfattad nulägesbeskrivning utifrån bedömningskriterierna:

- Vilken utrustning finns på utomhusgymmet?
- Är utrustningen utformad för flera muskelgrupper?
- Är utomhusgymmet lättillgängligt och smälter in i sin omgivning?
- Beläget på behörigt avstånd från lekplats?

1.3 Åtgärdsförslag

Nulägesbeskrivningarna och analyserna följs av åtgärdsförslag som kopplas till en ungefärlig investeringskostnad. Handlingsplanen bygger på att det finns en underhållsbudget och en driftsbudget.

Säkerhetsbrister på lekplatser och utegym beaktas och åtgärdas i första hand genom de årliga besiktningar som utförs av driftsavdelningen. I denna plan lyfts endast de säkerhetsbrister som är av större dignitet och som kräver investeringsanslag.

2. Nulägesbeskrivning med åtgärdsförslag, lekplatser

2.1 Sammanfattning

Åtgärdsbehovet för regionens allmänna lekplatser är generellt stort och medför höga kostnader. Ett flertal av lekplatserna är i dåligt skick eller är placerade på ett sätt som inte överensstämmer med den strategi som har tagits fram för Region Gotland allmänna lekplatser och utomhusgym. Många av lekplatserna är utformade för yngre barn och behöver kompletteras för att erbjuda lek och stimulans även för äldre barn. Ett fåtal lekplatser är tillgänglighetsanpassade men de flesta är inte fullt ut möjliga att använda för barn som till exempel är rullstolsburna. Tillgänglighet bör få ett ökat fokus i den fortsatta planeringen av Region Gotlands lekplatser.

2.2 Förklaring till innehåll och graderingar

Adress: Lekplatsen är kopplad till en adress som räddningstjänsten hittar till vid anrop och som finns angiven på en lekplatsskylt på respektive lekplats.

Innehåll lekutrustning: Beskriver vilka lekredskap som finns på lekplatsen.

Innehåll i övrigt: Beskriver utrustning utöver lekredskap till exempel bänkar, bord etc.

Skick: En bedömning mellan 1-4 av i vilken kondition lekplatsen befinner sig i sin helhet.

1 - Mycket bra skick. Nyanlagd eller utan några större behov av åtgärder de närmaste åren.

2 – Medel. I bra skick, men det finns kommande åtgärder.

3 - Dåligt skick. Mycket som måste åtgärdas snarast eller renovering i sin helhet inom de närmaste åren.

4 - Mycket dåligt skick. Krävs nedläggning eller renovering i sin helhet snarast.

Tillgänglighet: En bedömning av i vilken grad lekplatsen är tillgänglighetsanpassad.

1 - innebär att lekplatsen har ett underlag av gummiastfalt eller likvärdig ur tillgänglighetsaspekt, samt flera tillgänglighetsanpassade lekredskap.

2 - lekplatsen har ett underlag av cellulosaflis eller bättre tillgänglighetsanpassat material, samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap.

3 - lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap.

4 - lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material.

Placering: En bedömning av hur lekplatsen är placerad till exempel om den är centralt placerad, i närheten av grönområde, pulkabacke eller om det finns skuggande grönska.

Belyst: En bedömning om det finns belysning på lekplatsen, ingen alls eller om den delvis är belyst av något närliggande skäl

2.3 Fårösund

Det bor ca 800 personer i Fårösund och här finns en regional temalekplats på allmän plats. Det är i linje med ambitionen som uttrycks i lekplatsstrategin.

2.3.1 Kronhagsparken, temalekplats *Trafik*

Adress: Kronhagsvägen 24



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning, liten kompisgunga, mindre klätterställning, fjäderlek (bil), lekhus (tåg), temaanpassat lekredskap (tankstation), sandlåda. Underlag av cellulosaflis

Innehåll i övrigt: 2 st picknickbord, 1 st sopkorg.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 2 (Underlag av cellulosaflis samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen har en bra placering i en central park i Fårösund.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

På sikt behöver lekplatsen utvecklas med lekvärden även för större barn. Tåget är ett gammalt lekredskap och behöver bytas ut inom en nära framtid.

Lekplatsen är placerad i ett soligt läge och tillgänglig skugga skulle göra platsen mer användbar. Det kan exempelvis lösas genom trädplantering. Ska lekplatsen bedömas som fullt tillgänglig bör cellulosaflysytan bytas helt eller delvis till gummiastfalt.

2.4 Lärbro

Det bor ca 500 personer i Lärbro och här finns en regional områdeslekplats på allmän plats.

Väg 148 utgör en trafikbarriär genom samhället och lekplatsen är belägen på den norra sidan.

2.4.1 Vindevägen, områdeslekplats

Adress: Vindevägen 20



Innehåll lekutrustning: Gungställning med kompisgunga, 2 st klätterställningar för olika åldrar varav en med rutsch, 1 st fjäderlek. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 2 st soffor med bord, 1 st sopkorg.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 3 (Lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen har ett bra läge.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag

En sandlåda behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap.

2.5 Slite

Det bor ca 1500 personer i Slite som idag endast har en regional områdeslekplats på allmän plats. Slite är en utspridd ort med stora vägbarriärer. Lekplatsstrategin förespråkar en central temalekplats i tätorterna istället för de flera mindre lekplatser som finns idag. En konsekvens av detta kommer att bli att många boende kommer ha en lång väg med en korsande barriär till en regional lekplats.

2.5.1 Eneqvist väg, områdeslekplats

Adress: saknas



Innehåll lekutrustning: 2 st klätterställningar för olika åldrar, dubbel gungställning med däcksis, planksits och babysits, gungbräda. Underlag av sand och asfalt.

Innehåll i övrigt: Bänkar, sopkorg.

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Ligger i en stor, öppen grönyta med plats för spring och fri lek.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Tas bort när ny central temalekplats anläggs. Flera lekredskap är i dåligt skick. Om medel finns när alla lekplatser på Gotland är i ett bra skick, kan det övervägas att anlägga en lekplats på andra sidan av väg 147.

2.6 Väskinde

Det bor ca 350 personer i Väskinde tätort. Här finns en regional områdeslekplats på allmän plats.

Lekplatsen är benämnd som en gemensamhetsanläggning i detaljplan, men en gemensamhetsanläggning har aldrig bildats. Om en gemensamhetsanläggning bildas i framtiden går ansvaret för lekplatsen över till den. Lekplatsen är en del av ett större gröonstråk som även den har benämningen gemensamhetsanläggning. Lekplatsen har en bra placering och är strategiskt bra att behålla för att säkra att det finns en allmän lekplats på ett lättillgängligt läge i Väskinde.

2.6.1 Olofstorpsvägen, områdeslekplats

Adress: Väskinde Olofstorpsvägen 6B



Innehåll lekutrustning: Gungställning med planksits och babysits, rutschkana, klätterställning för lite äldre barn, fjäderlek, sandlåda, gungbräda. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 3 st soffor, bord, 1 st sopkorg, målad hopphage.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen har ett bra läge invid en central gångstig och ett grönområde som inbjuder till fri lek.

Belyst: Delvis, upplyst av gatubelysning.

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen är placerad i ett soligt läge. Tillgänglig skugga, t. ex. genom trädplantering, skulle göra platsen mer användbar. Stötdämpande material är felaktigt och måste bytas ut.

2.7 Roma

Det bor ca 1200 personer i Roma och här finns två regionala lekplatser på allmän plats. En centralt placerad temalekplats vid biblioteket och busshållplatsen och en på en sidogata i ett villakvarter i Romas utkant. Väg 143 går genom Roma och delar orten. Vägen kan upplevas som en barriär men övergångsställe och trafikljus underlättar övergången från öst till väst i höjd. I de större tätorterna till vilka Roma hör förespråkar lekplatsstrategin en central temalekplats och avveckling av de mindre områdeslekplatserna. En konsekvens av detta kommer att bli att många boende kommer ha en lång väg med en korsande barriär till en regional lekplats.

2.7.1 Biblioteket, temalekplats

Adress: Visbyvägen 33C



Innehåll lekutrustning: 1 st större klätterställning, sandlåda, dubbel gungställning med planksits, däckmits och babysits samt 2 st gungdjur. Underlag av sand och gräs.

Innehåll i övrigt: 1 st bänk, 1 st sopkorg.

Skick: 3 Dåligt skick

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material)

Placering: Lekplatsen är centralt belägen bredvid biblioteket i Roma.

Belyst: Delvis från omgivande gatubelysning.

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen utvecklas vidare efter ett tydligt tema som kan binda samman de lekredskap som finns på platsen. Utvecklingen får gärna integreras med kringliggande grönområde för

att uppmuntra till mer ytkrävande och vidlyftig lek. Mer lekvärden för olika åldrar behöver tillföras.

Lekutrustning för rollek behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap. Tillgänglighetsanpassningen behöver förbättras och belysningen bör ses över.

Om medel finns när alla lekplatser på Gotland är i ett bra skick, kan det övervägas att anlägga en lekplats på andra sidan av väg 143.

2.7.2 Odvaldsgatan, områdeslekplats

Adress: saknas



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med däcksisar och planksisar, lekhus, sandlåda, 1 st fjäderlek. Underlag av sand och gräs.

Innehåll i övrigt: 2 st fotbollsmål.

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger avskilt och saknar förbindelse med säkra gångvägar.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen är i dåligt skick och avvecklas till förmån för en större, central lekplats. Fotbollsmål kan eventuellt stå kvar.

2.8 Vibble

Det bor ca 1700 personer i Vibble. Här finns en regional lekplats på allmän plats.

2.8.1 Krohns väg, områdeslekplats

Adress: Vibble Krohns väg 30



Innehåll lekutrustning: Lekplatsen består av tre avgränsade delar. Del 1: 1 st mindre klätterställning med rutsch, 2 st fjäderlek, 1 st kompisgunga för mindre barn med inspringningsskydd av trä. Del 2: sandlåda med grävskopa, klätterställning med rutsch. Del 3: dubbel gungställning med plansitsar och babysits. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 2 st soffor och ett bord.

Skick: 3 Dåligt skick

Tillgänglighet: 3 (Lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen är välplacerad i förhållande till resten av orten.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag

Lekplatsen kompletteras och görs om till en temalekplats eftersom Vibble är i storlek med tätorterna i invånarantal. Fallunderlaget är felaktigt och flertalet av lekredskap är uttjänta.

2.9 Klintehamn

Det bor ca 1500 personer i Klintehamn. Här finns en regional temalekplats på allmän plats. Det är i linje med lekplatsstrategin som förespråkar en central temalekplats i tätorterna.

2.9.1 Torget, temalekplats *Djungel*

Adress: Marknadsgatan 4



Innehåll lekutrustning: Gungställning med planksits och babysits, klätterställning med rutsch, balansbana med utmanande träredskap, tillgänglig giraffgunga, fjäderlek, studsatta, sandlåda med bakkorg, basketkorg och asfalterad yta för blandade aktiviteter samt ett par temarelaterade lekskulpturer. Underlag av cellulosaflis och gummiastfalt.

Innehåll i övrigt: Ett tillgänglighetsanpassat picknickbord och ett barnbordsset.

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 1 (Lekplatsen har underlag av gummiastfalt eller likvärdigt ur tillgänglighetssynpunkt samt flera tillgänglighetsanpassade lekredskap).

Placering: Bra och central placering i orten.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

Asfaltytan kan utvecklas med tex lösa skejtrampor enligt önskemål i brukardialog inför lekplatsrenoveringen.

2.10 Hemse

Det bor ca 1700 personer i Hemse. Här finns en regional temalekplats på allmän plats. Det är i linje med lekplatsstrategin som förespråkar en central temalekplats i tätorterna.

2.10.1 Tingsåkergratan/Nygatan, temalekplats *Cirkus*

Adress: Tingsåkersgatan 3



Innehåll lekutrustning: Studsmatta, dubbel gungsställning med planksits, babysits och kompisgunga, sandlåda, fjäderlek, klätterställning med rutsch, en liten karusell och en piruett. Lekplatsen är byggd med cirkustema och har en cirkusinspirerad entré och lekskulpturer som förstärker temat. Underlag av cellulosaflis och gummiastfalt.

Innehåll i övrigt: 2 st träbänkar och 1 st sopkorg.

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 2 (Lekplatsen har ett underlag av cellulosaflis eller bättre tillgänglighetsanpassat material samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen har en bra placering i centrum

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

Stolpen i mitten av lekplatsen kan föras till exempel med knopp eller flaggspel. Lekvärden för äldre barn saknas och bör tillföras och placeras till exempel vid multiarenan.

2.11 Burgsvik

Det bor ca 350 personer i Burgsvik. Här finns en regional temalekplats på allmän plats. Det är i linje med lekplatsstrategin som förespråkar en central temalekplats i tätorterna.

2.11.1 Skolvägen, temalekplats *Båt och hav*

Adress: Skolvägen 5



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med kompisgunga, däcksisits och babysits, hängmatta, lekbåt med rutsch, fjäderlek (båttema), sandlåda samt en större kombinerad klätterställning och utkikstorn. Underlag av cellulosaflis.

Innehåll i övrigt: 1 st bänk med bord.

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 2 (Lekplatsen har ett underlag av cellulosaflis eller bättre tillgänglighetsanpassat material samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen är fint belägen i ett avskärmat och grönt område i anslutning till idrottsplatsen.


Belyst: Nej, men det finns belysning vid fotbollsplanen i anslutning till lekplatsen.

Åtgärdsförslag

Lekplatsen bör förses med belysning. Grillplats bör anläggas.

2.12 Visby

Det bor ca 24 000 personer i Visby. Här finns 23 regionala lekplatser på allmän plats. Några av lekplatserna har överlappande upptagningsområden men det finns också mindre områden i Visby där de boende har längre än 500 meter till närmaste regionala lekplats. Upptagningsområdesradier om 500 m enligt karta. Kartan redovisar befintliga lekplatser som planeras att finnas kvar, befintliga lekplatser som föreslås tas bort och platser som saknar lekplatser där planen är att anlägga en lekplats. Torslunden och Visborg är områden som saknar en lekplats och som ingår i kommande planerade exploateringar. Skeppsparken anses vara en bättre allmän placering av en lekplats när Blomstervägens lekplats tas bort eftersom den känns privat.



2.12.1 Almedalen, temalekplats *Trädgård*

Adress: Donnersgatan 5



Innehåll lekutrustning: Gungställning med kompisgunga, planksitsar och babysits, en stor och en mindre klätterställning med rutschkana, replätterställning, ett lekhus, en mindre och en större karusell, fjäderlek, gungbräda, balanslek, hoppsvampar, sandlåda med bakkbord, flera lekskulpturer med trädgårdstema. Underlag av gummiastfalt, konstgräs och stenmjöl.

Innehåll i övrigt: sittmur av trä, soffa med bord, sopkorg, picknickbord finns på gräsytan strax utanför lekplatsen.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 1 (Lekplatsen har underlag av gummiastfalt eller likvärdigt ur tillgänglighetssynpunkt samt flera tillgänglighetsanpassade lekredskap).

Placering: Lekplatsen har en mycket bra placering i Almedalsparken i nära anslutning till Almedalsbiblioteket.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

Insprängningsskydd av trä tas bort. Det är ett hårt slitage på lekplatsen på grund av att den är välbesökt. Redskap som inte byttes ut vid renovering 2014-2015 är i behov av att bytas ut inom en snar framtid.

2.12.2 S:t Nikolaigatan, områdeslekplats i innerstaden

Adress: S:t Nikolaigatan 20



Innehåll lekutrustning: En gungställning med planksits och babysits, sandlåda, fjäderlek, en större klätterställning med rutsch och ett litet lekhus. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: - Saknas soffor och bord.

Skick: 3 Dåligt skick

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen är inringad av staket och buskar som tillsammans med flera mindre träd ger ett grönt intryck och skärmar av från omgivande gator. Lekplatsen ligger mitt emot St Nicolaikyrkan i innerstaden. Lekplatsen är svår att upptäcka och kan upplevas privat.

Belyst: Delvis från gatubelysning.

Åtgärdsförslag

Lekplatsen är liten och bör utvecklas med något ytterligare lekredskap som även är tillgängligt för barn med funktionsvariation. Felaktigt fallunderlag måste bytas ut till godkänt underlag. En övervägande del av lekplatsen har ett underlag av sand varför en bra placering för lekredskapet är strax intill ingången där det idag enbart är grus. Det bör förtydligas att lekplatsen är allmän och till för alla. Antingen genom att ta bort grinden till lekplatsen eller genom tydligare skyltning. Sittplatser tillförs och eventuellt ett bord.

2.12.3 Slottsparken, områdeslekplats i innerstaden

Adress: saknas



Innehåll lekutrustning: En sandlåda, 2 st fjäderlek. Underlag av gräs och stensmjöl.

Innehåll i övrigt: bänkbord och lekredskapslådor

Skick: 3 Dåligt skick

Tillgänglighet: 4 Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material.

Placering: Lekplatsen kan upplevas privat då den ligger vägg i vägg med förskolan som tagit platsen i anspråk med egna möbler och lekredskap.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Lekplatsens upptagningsområde överlappar lekplatserna i Södergravar och Almedalens och den bör tas bort. Svårighet med ansvarsfrågan då den är anlagd på Region Gotlands fastighet och på allmän plats av en privat aktör som driver en privat skola i anslutning till regionens mark. Ansvaret om något händer på platsen är därmed Region Gotlands. Ett fundament från ett tidigare lekredskap (grävskopa) ska tas bort.

2.12.4 Södergravar, områdeslekplats i innerstaden

Adress: Söderväg 2N



Innehåll lekutrustning: En gungställning med två babysitsar, 2 st fjäderlek, en sandlåda. Underlag av gräs och sand.

Innehåll i övrigt: Bänk och bord.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4 Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material.

Placering: Lekplatsen är inbäddad i ett grönt rum lite avsides gångvägen i Södergravar.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag

Lekplatsen riktar sig enbart till små barn vilket i nuläget bedöms tillräckligt. Förbättra fallunderlaget vid gungdjuren.

2.12.5 Östergravar, temalekplats *Hästarnas dal* i Östergravar

Adress: Österväg 1D



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med två planksitsar och en kompisgunga, en gungbräda, fjäderlek, en balansgång, sandlåda, klätterställning, ett mindre klätternät och ett större klätterhus med rutsch. Här finns också två trähästar och målade nyckelpigor. Underlag av cellulosaflis.

Innehåll i övrigt: 2 st bänkar, ett picknickbord, en sopkorg och flera odlingslådor med buskar.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 2 (Lekplatsen har ett underlag av cellulosaflis eller bättre tillgänglighetsanpassat material samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen har en mycket bra placering i Östergravar strax intill Östercentrum med vy över ringmuren. Trots närheten till bilvägar känns lekplatsen skyddad.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag

Lekplatsen bör utrustas med belysning. Det finns plats för en linbana som aldrig blev anlagd vid senaste upprustningen. Det finns en problematik med ansamling av vatten vid skyfall eller snösmältning. Svårt att lösa utan stora kostnader och ingrepp i antikvariskt viktig mark och i buffertzonen till världsarvet. Lekredskap är uttjänta och behöver bytas inom en snar framtid.

2.12.6 Aniara, områdeslekplats i norra Visby

Adress: Aniaragatan 6B



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med två planksitsar och en babysits, fjäderlek, 2 st snurrstolar, rustchkana, sandlåda och lekbil. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 2 st bänkar varav en med bord, 1 st picknick bord och 1 st sopkorg.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger vid en öppen grönyta centralt i ett bostadskvarter i utkanten av Visby och är den enda allmänna lekplatsen i området.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag

Lekplatsen bör utvecklas för att locka även äldre barn. Skugga saknas.

2.12.7 Bingebyparken, områdeslekplats i Bingeby

Adress: Rutegatan 3B



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med däcksisar och planksisar, en separat kompisgunga, 3 st fjäderlek, en mindre klätterställning med rutsch, ett litet lekhus, karusell, klättervägg, tubrutschkana. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 2 st soffor och ett bord

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen är bra placerad och ligger i ett grönområde och delas av en gc-väg. Läget är trafikskyddat med bollplan och pulkabacke. Området är tättbebyggt med många invånare och flertalet skolor och förskolor.

Belyst: Delvis upplyst från gångvägar.

Åtgärdsförslag:

Ska utvecklas till temalekplats med tillgänglighetsanpassning. De flesta lekredskapen är i dåligt skick och i stort behov av att bytas ut. Delvis felaktigt fallunderlag måste bytas ut. Staket måste tas bort.

2.12.8 Oxelgatan, områdeslekplats i Östra Vi

Adress: Oxelgatan 14



Innehåll lekutrustning: Dubbelgungställning med babysits, däcksisar och planksitsar, rutschkana, sandlåda, karusell, lekhus och gungdjur. Underlag av sand och gräs.

Innehåll i övrigt: 2 st soffor

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Bra läge invid ett grönt stråk med gång- och cykelbana genom området.

Belyst: Delvis från kringliggande gatubelysning och cykelbana.

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen är i ett allmänt behov av upprustning och förnyelse. Rutschkanan bör tas bort omgående.

2.12.9 Sparken, områdeslekplats i A7

Adress: Fältgatan 36



Innehåll lekutrustning: Trapets, lekhus, sandlåda, snurrstolar, kompisgunga.

Innehåll i övrigt: 2 st bänkar med grill och sopkorg. Underlag av sand.

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 3 (Lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen ligger invid en aktivitetsplan och är en del av ett större aktivt stråk.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

Stort behov av allmän renovering. Ska utvecklas till temalekplats, förslagsvis med motoriktema.

2.12.10 Havdervägen, områdeslekplats i Havderlunden

Adress: Havdervägen 20



Innehåll lekutrustning: Ett större klätterhus med rutsch, gungbräda och dubbel gungställning med planksits, dücksits och två babysitsar, sandlåda. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 4 st soffor och 2 st papperskorgar

Skick: 3 Dåligt skick

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger i en grönyta bredvid en rondell där flera gång- och cykelvägar möts.

Belyst: Delvis från kringliggande belysning.

Åtgärdsförslag:

Gungställningen är dålig och insprängningsskyddet av trä bör tas bort. Även övrig lekutrustning behöver bytas. Fallunderlaget undermåligt och måste bytas inom kort.

2.12.11 Volontärgatan, områdeslekplats i A7

Adress: Volontärgatan 265



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med däcksisar och en babysits, en sandlåda och en fjäderlek. Underlag av sand och grus.

Innehåll i övrigt: en soffa

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger på en grönyta vid en liten pulkabacke och är delvis omgärdad av trädgångar.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

En rutschkana behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap men eftersom lekplatsen överlappas av andra lekplatsers upptagningsområdesradier kan den på sikt avvecklas.

2.12.12 Honnörsparken, temalekplats *Rörelse* i Artilleriet

Adress: Stora Törnekvior 9F



Innehåll lekutrustning: Ljudlek, 2 st studs mattor, balanslek, klätterställning, snurrplatta, gungställning med två sitsar och en kompisgunga, karusell, balansstolpe, 2 st balansbommar, sandlåda med bakbord. Underlag av gummiastfalt och stenmjöl.

Innehåll i övrigt: bänkar, soffor, bord och papperskorgar

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 1 (Lekplatsen har underlag av gummiastfalt eller likvärdigt ur tillgänglighetssynpunkt samt flera tillgänglighetsanpassade lekredskap).

Placering: Lekplatsen ligger i en park som utgörs av ett långsmalt grönstråk. Lekytan gränsar till en grafittivägg.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag:

-

2.12.13 Tallunden, temalekplats *Medeltid*

Adress: Gutevägen 29



Innehåll lekutrustning: En dubbel gungställning med däcksisar, planksits och en baby-sits, en rutschkana, en grävmaskin, gungdjur, balanslek, trapets, en lekstuga i form av ett tåg och en slänggunga. Hela lekplatsen är anlagt på sand och består till stor del av en klättermur som går runt lekplatsen. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: Det finns flera bänkar och en större sopkorg med sorteringsmöjlighet och ljudinstallationer som uppmuntrar besökare till att slänga skräp.

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 3 (Lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Tallundens lekplats har en mycket bra placering mitt i en stor park. Det finns mycket plats kring lekplatsen för fri lek och spring.

Belyst: Delvis

Åtgärdsförslag:

Behov av förnyelse och ytterligare tillgänglighetsanpassning. Muren behöver justeras eller samplaneras med lekredskap för att uppfylla leksäkerhetsstandarden. Många lekredskap är gamla, slitna och i stort behov av utbyten. Här finns ett uttryckt stort behov av en toalett.

2.12.14 Signalparken, områdeslekplats i Visborgsstad

Adress: Signalgatan 3B



Innehåll lekutrustning: Gungställning med en planksits och en däckmits, en fjäderlek.
Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 3 st bänkar

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen är placerad intill en förskola i ett bostadsområde som lätt kan uppfattas som en privat innergård. Placeringen är inte lämplig för en regional lekplats då den kan vara svår att hitta och är därmed svårtillgänglig.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag:

Marken är detaljplanelagd som parkmark. Lekplatsen kan därför inte säljas/skänkas utan att detaljplanen ändras. Vid nedskärning kan kringliggande bostadsrättsföreningar samt skola tillfrågas om de kan tänka sig bekosta en ändring i detaljplan annars bör lekplatsen läggas ner på grund av sin privata karaktär.

2.12.15 Kolonigatan, temaslekplats *Hela havet stormar* vid Södervärn

Adress: Kolonigatan 30



Innehåll lekutrustning: En studsatta, balansbro, sandlåda, ljudlek, ett mindre lek- och klätterhus, en karusell, två snurrstolar och en dubbel gungställning med gungsits, babysits och kompisgunga. Underlag av gummisfalt och sand.

Innehåll i övrigt: 3 st specialbänkar i olika höjd, en bänk, en hängmatta och en sopkorg.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 1 (Lekplatsen har underlag av gummisfalt eller likvärdigt ur tillgänglighetssynpunkt, samt flera tillgänglighetsanpassade lekredskap).

Placering: Lekplatsen har ett bra läge vid korsande stråk där människor till fots och cykel naturligt passerar och kan stanna till.

Belyst: Ja delvis från upplyst gångstråk.

Åtgärdsförslag:

Akut behov av att byta uttjänt studsatta.

2.12.16 Gärdesstigen, områdeslekplats i Haga

Adress: Gärdesstigen 9B



Innehåll lekutrustning: Gungställning med planksits och en babysits, lekstuga, sandlåda med bakkbord, fjäderlek. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: 2 st bänkar

Skick: 3 Dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger i en korsning utan skuggning från träd eller hus. Hörnan får gärna kompletteras med större träd för att ge skuggning och skapa temperaturutjämning under värmeböljor.

Belyst: Delvis från omgivande gatubelysning.

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen behöver rustas upp och kompletteras med möjlig skuggning. Gungställning behöver bytas ut. En rutschkana behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap.

2.12.17 Hagbylund, områdeslekplats

Adress: Djuplundavägen 3B



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med två däcksisar och en babysits, en giraffgunga, en linbana och en fjäderlek. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: soffor, fotbollsmål

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 3 (Lekplatsen har minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Är placerad i utkanten av ett villaområde men har samtidigt en bra koppling till bostadsområdet på andra sidan Färjeleden. Det är den enda områdeslekplatsen för boende söder om Färjeleden.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen borde utökas med fler lekvärden. Gruppungan måste bytas akut. En rutschkana och en sandlåda behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap.

2.12.18 Blomstervägen, områdeslekplats i Haga

Adress: Blomstervägen 26



Innehåll lekutrustning: Gungställning med planksits och babysits samt två fjäderlek. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: En basketkorg

Skick: 3 Dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Placeringen av lekplatsen gör den svår att hitta och den upplevs inte tillhöra allmänheten.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen bör läggas ner eftersom den känns privat och det är svårt att hitta till den. En bättre placering för en framtida allmän lekplats för området är Skeppsparken.

2.12.19 Skördegatan, områdeslekplats i Furulund

Adress: Skördegatan 10B



Innehåll lekutrustning: Gungställning med däcksis, planksits och babysits, trapets, en enklare klätterställning, en rutschkana, ett lekhus och en sandlåda med bakkbord. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: Två soffor och en sopkorg.

Skick: 4 Mycket dåligt

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material.)

Placering: Bra placering då det är många människor som rörs sig genom Furulundsskogen och den även kan täcka in boende i Gråbo.

Belyst: Nej

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen är i behov av upprustning. Lekredskap är uttjänta och behöver bytas ut. Förslag finns på att flytta lekplatsen till ny plats i exploateringen av Gråbo ängar.

2.12.20 Mässgatan, temlek *Together* i Gråbo

Adress: Mässgatan 1



Innehåll lekutrustning: Klätterställning med rutsch, balanslek, piruetter och en gungställning med kompisgunga. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: En skate-yta, en basketplan samt två gymredskap.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen ligger i anslutning till ungdomsgården i Gråbo.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag:

Lekplatsen bör utvecklas främst för att täcka upp ett bredare åldersspann. Tillgängligheten behöver förbättras, liksom avskildhet från väg och trafik. Platsen har nu en oklar målgrupp och saknar sittmöjligheter. En sandlåda behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap för en temalekplats. Temat är otydligt. Klätterställning från Gråbo torg kan flyttas hit. Underlag måste bytas på grund av fel stötdämpande förmåga. Några lekredskap är vandaliserade och behöver ses över eller bytas ut. Förslag finns på att flytta lekplatsen till ny plats i exploateringen av Gråbo ängar.

2.12.21 Gråbo torg, områdeslekplats i Gråbo

Adress: Gråbo torg 14



Innehåll lekutrustning: Klätterställning med rutsch. Underlag av sand.

Innehåll i övrigt: En soffa och en sopkorg

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4 (Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material).

Placering: Lekplatsen är centralt belägen i Gråbo centrum.

Belyst: Ja

Åtgärdsförslag

Gråbo torg, Skördeatan och Mässgatan är tre lekplatser av varierad storlek som i stort sett delar samma upptagningsområde. Gråbo torg som består av endast ett lekredskap kan flyttas till Gråbo/Mässgatan som ett led i arbetet för att minska mängden små lekplatser på Gotland. Därefter kan torget gestaltas och utvecklas som ett torg istället. Förslag finns på att flytta lekplatsen till ny plats i exploateringen av Gråbo ängar.

2.12.22 Kakelugnsgratan, områdeslekplats i Terra Nova

Adress: Kakelugnsgratan 27B



Innehåll lekutrustning: Gungställning med planksits och babysits, 2 st fjäderlek, en sandlåda och en större klätterställning. Underlag sand, gräs och stenmjöl.

Innehåll i övrigt: Två bänkar och ett bord.

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 4 Lekplatsen saknar helt tillgängliga lekredskap eller material.

Placering: Lekplatsen är placerad avskilt i ett villaområde.

Belysning: Saknas

Åtgärdsförslag

En rutschkana behöver tillföras för att nå upp till grundutbudet av lekredskap för en områdeslekplats. Finns det intresse för en samfällighet att ta över lekplatsen? Eftersom lekplatsen har en avskild och privat placering bör det utredas ifall en samfällighet eller liknande har intresse av att ta över den. Lekplatsens radie om 500 m överlappas av den centrala lekplatsen i Terra Nova.

2.12.23 Terra Nova torg, områdeslekplats i Terra Nova

Adress: Terra Nova torg 11



Innehåll lekutrustning: Dubbel gungställning med planksitsar och kompisgunga, lekhus, rutschkana med vidbyggt lekhus, balansbom, 2 st fjäderlek, sandlåda med bakkbord, balansbänk med blommotiv.

Underlag av cellulosafällis, sand och gräs.

Innehåll i övrigt: soffor

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 2 (Lekplatsen har ett underlag av cellulosafällis eller bättre tillgänglighetsanpassat material samt minst ett tillgänglighetsanpassat lekredskap).

Placering: Lekplatsen ligger invid kyrkans förskola men på Region Gotlands fastighet och vetter mot ett bilfritt grönområde. Driftsansvaret delas av Region Gotland och Svenska kyrkans verksamhet.

Belysning: Finns

Åtgärdsförslag

Lekplatsen upplevs privat trots ”välkommen-skylt”. Skylten ska göras större och grinden kan utformas med ett tydligare portikmotiv. Samarbetet med Svenska kyrkan och delat ansvar för en plats som ligger på offentlig plats är inte förenligt med hur man får använda offentlig plats. Avtal får inte skrivas på offentlig plats, det är ansökan om upplåtelse av offentlig plats till Polisen som ska användas. Viktigt att inga fler liknande överenskommelser görs i framtiden.

3. Åtgärdsplan lekplatser

Kostnader för föreslagna åtgärder redovisas som schablonsummor och baseras på besiktningensprotokoll och dagsformen vid framtagandet av handlingsplanen, även baserat på lekplatsernas storlek och typ. Exakta kostnader är svåra att beräkna utan att göra närmare undersökningar utifrån respektive lekplats tekniska förutsättningar. Kostnader kan också komma att variera till följd av rådande marknadsförhållanden vid åtgärdens genomförande, ramavtal, upphandling, tillgång till material såsom gummi-asfalt och flis liksom tillgång till interna personalresurser. Situationer kan också uppstå på lekplatser såsom till exempel vandalism eller ökat slitage utifrån höjt lekvärde efter renoveringar av lekplatser. Handlingsplanen sträcker sig över 10 år utifrån avskrivningen för lekredskap. Därefter tas en ny handlingsplan fram. I planen beräknas att viss upprustning behöver genomföras i femårsintervaller för att hålla en bra standard och för att inte behöva totalrenovera lekplatser eller hamna i situationer där lekredskap bedöms vara farliga.

2 000 tkr	Temalekplats, omfattande åtgärder
1 000 tkr	Stor områdeslekplats, omfattande åtgärder
800 tkr	Liten områdeslekplats, omfattande åtgärder
50-300 tkr	Mindre justering/komplettering
100-150 tkr	Avveckling (kostnaden ligger på driften)

4. Nulägesbeskrivning med åtgärdsförslag, utegym

4.1 Norderstrand, utegym i Visby

Adress: Snäckgårdsvägen 31



Innehåll gymutrustning: Trä- och metallredskap för hopp, marklyft, sit ups, armgång, chins, knäböj, armhävning och benlyft. Många muskelgrupper kan aktiveras.

Skick: 1 Mycket bra

Tillgänglighet: 4 Underlag av sand gör ytan svårframkomlig.

Placering: Utegymet är beläget vid badstranden som nås via gång- och cykelväg eller med bil.

Belysning: Delvis belyst av gatubelysning.

Åtgärdsförslag

Träningsutrymmet och underlagets beskaffenhet behöver ses över avseende säkerhet enligt Svensk Standard för utegym SS-EN 16630³. Översyn av redskapen enligt Svensk Standard som har tillkommit sen utegymen anlades.

³ Svenska institutet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm.

4.2 Tallunden, utegym i Visby

Adress: Gutevägen 29



Innehåll gymutrustning: 4 st multiredskap. Träning för hela kroppen genom rodd, dip, handcykling, rygglyft, chins, situps, pulldown, stepup, cykling, punch, benpress och balans.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: Underlag av cellulosaflis ger viss framkomlighet för rullator eller rullstol.

Placering: Bra placering då utegymet är beläget i kanten av en stor park. Den är synlig från intilliggande väg.

Belysning: Finns

Åtgärdsförslag

-

4.3 Bingeby, utegym i Visby

Adress: Rutegatan 3B



Innehåll gymutrustning: Ett multiredskap ger möjlighet att träna pulldowns, stepup och cykling.

Du tränar muskler i armar, rygg, bröst, ben samt balans.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4

Placering: Invid lekplatsen i ett grönområde.

Belysning: Delvis upplyst av gatubelysning från gångstråk.

Åtgärdsförslag

Redskapet ska inte ligga i direkt anslutning till en lekplats enligt Svensk Standard för utegym SS-EN 16630⁴ och behöver flyttas till ett nytt läge och kompletteras med fler redskap.

⁴ Svenska institutet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm.

4.4 Gråbo, utegym i Visby

Adress: Mässgatan 1



Innehåll gymutrustning: Ett multiredskap och ett redskap för situpsger möjlighet att träna pulldowns, stepup och cykling.

Du tränar muskler i armar, rygg, bröst, ben, mage samt balans.

Skick: 2 Medel

Tillgänglighet: 4

Placering: Invid lekplatsen

Belysning: Finns

Åtgärdsförslag

Redskapet ska inte ligga i direkt anslutning till en lekplats enligt Svensk Standard för utegym SS-EN 16630⁵ och behöver flyttas till ett nytt läge och kompletteras med fler redskap. Flytt av utomhusgymmet och utveckling kan komma att ingå i exploateringen av Gråbo ängar.

⁵ Svenska institutet för standarder. SS-EN 16630. Stockholm.

4. Åtgärdsplan, utegym

Kostnader för föreslagna åtgärder redovisas som schablonsummor och baseras på besiktningensprotokoll och dagsformen vid framtagandet av handlingsplanen. Exakta kostnader är svåra att beräkna utan att göra närmare undersökningar utifrån respektive träningsplats tekniska förutsättningar. Kostnader kan också komma att variera till följd av rådande marknadsförhållanden vid åtgärdens genomförande, ramavtal, upphandling, tillgång till material såsom gummiasfalt och flis liksom tillgång till interna personalresurser. Situationer kan också uppstå på träningsredskap såsom till exempel vandalism eller ökat slitage utifrån ökat användande.

Handlingsplanen sträcker sig över 10 år utifrån avskrivningen för träningsredskap. Därefter tas en ny handlingsplan fram. I planen beräknas att viss upprustning behöver genomföras i femårsintervaller för att hålla en bra standard och för att inte behöva totalrenovera utegym eller hamna i situationer där träningsredskap bedöms vara farliga.

50-150 tkr Mindre kompletteringar/utbyte av redskap

300 tkr Anläggning av ett nytt mindre utegym