

Radhuslägenheter - kök

Bilderna visar befintlig köksinredning, vitvaror och ytskikt i radhuslägenheterna.



Bild 1. Diskbänk och köksskåp

Över- och underskåp, diskbänk samt väggbeklädnad vid arbetsytan.



Bild 2. Spis och förvaring

Spis, kylskåp och skåpinredning. En skåplucka står öppen och en låda ligger på golvet.



Bild 3. Köksöversikt

Spis, diskbänk och skåpinredning samt befintliga golv- och väggytor.

Fotografierna visar synliga förhållanden. De fastställer inte installationernas funktion eller förekomst av dolda skador.

Radhuslägenheter - badrum

Bilderna visar befintlig badrumsinredning och synliga väggytor.



Bild 4. Dusch och tvättställ

Duschkabin, tvättställ, spegelskåp och fönster.



Bild 5. Tvättställ och toalett

Tvättställ, toalettstol samt befintliga golv- och väggytor.



Bild 6. Duschplats

Duschblandare, handdusch, stödhandtag och stång för duschdraperi.

Fotodatum och lägenhetsnummer framgår inte av det tillhandahållna bildmaterialet.

Radhuslägenheter - rum och passage

Bilderna visar ytskikt och fast inredning utanför kök och badrum.



Bild 7. Passage mellan rum

Mönstrad väggbeklädnad och dörröppning mot ett rum med blå väggar.



Bild 8. Förvaring

Befintligt förvaringsskåp och angränsande vägg- och golvytor.



Bild 9. Rumsöversikt

Tomt rum med blå väggar, golvbeläggning, fönster och radiator.

Samtliga nio fotografier från ursprungsunderlaget ingår. Bilderna är återgivna utan beskärning eller retuscherings.

Radhuslägenheter - exteriör

Bilderna visar radhusens utsida och den närmaste omgivningen.



Bild 10. Områdesöversikt

Radhusbyggnad med entréer, omgivande gräsytor, grusväg och intilliggande byggnader.



Bild 11. Entréfasad

Fasad med entrédörrar, trappor, fönster och tak. Framför huset syns gräsyta och gångstråk.